

# อุตสาหกรรม เยื่อ พา: กระบวนการ

บรรณาธิการ วุฒิเดชอ่อง


อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเบ็น  
อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากในประเทศไทย  
เกี่ยวข้องอย่างกับจะครบถ้วนของย่าง  
เช่น พลังงาน เกม พฤษภาคม ค.ศ. จ.ชั่ว-  
วิชา ชั่วคeme เป็นต้น นอกเหนือจาก  
วิชาทางวิศวกรรมที่เป็นหลักอยู่แล้ว  
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของประเทศไทย  
เท่าที่จะเรียบเดินโดยไม่ได้ไม่นาน  
นั่ง บังบันนี้ประเทศไทยมีโรงงาน  
ผลิตเยื่อเพื่อจำหน่าย 3 โรงและมีโรงงาน  
ผลิตกระดาษอยู่ 29 โรง

โรงงานผลิตเยื่อ 3 แห่งมีกำลังผลิต  
ดังนี้

1. โรงงานผลิตเยื่อฟอกขาวจาก  
ปulp ของบริษัทพีโนกซ์ พลัฟแอนด์เพเพอร์  
จำกัดที่จังหวัดขอนแก่นมีกำลังผลิต  
200-250 ตันต่อวัน

2. โรงงานผลิตเยื่อขาวอ้อยฟอก  
ขาวของบริษัทเยื่อกระดาษสหไทยจำกัด  
อยู่ที่ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี มีกำลัง  
ผลิต 80-100 ตันต่อวัน

3. โรงงานผลิตเยื่อขาวอ้อยไม้  
ฟอกขาวแบบ TMP (Thermomechanical  
Pulp) ของบริษัทไทยเก็บบอร์ด จำกัด



รูปที่ 1 โรงงานผลิตเยื่อ

อยู่ที่ อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรีมีกำลัง ขยายกำลังผลิตอยู่ กองคลอดเวลาคิด  
ผลิต 80-80 ตันต่อวัน

โรงงานขนาดเล็กบางแห่งกำลังจะก่อ  
สำหรับโรงงานกระดาษนั้นมีการ เน้นโรงงานขนาดใหญ่ ในปี 2526

๓ โรงงานกระดาษที่มีกำลังผลิตมาก  
๓ โรงงานได้คั่งไม้

๑. นิยัท บัญชพลไฟเบอร์คอน-  
เนกซ์ จำกัด ผลิตกระดาษคราฟท์  
กระดาษ กำลังผลิตประมาณ 500 ตัน  
ต่อวัน

๒. นิยัท สยามคราฟท์ จำกัด  
กระดาษคราฟท์สันต้าล มีกำลัง  
ประมาณ 300 ตันต่อวัน

๓. นิยัท กระดาษสหไทย จำกัด  
กระดาษแข็งและกระดาษพิมพ์ขึ้น  
ประเภท เช่น กระดาษปอนด์ขาว  
ลายอาร์ต เป็นต้น มีกำลังผลิต  
ประมาณ 140 ตันต่อวัน

นอกจากนี้ยังมีโรงงานกระดาษ  
แห่งที่กำลังขยายงานหรือคิดจะ  
งานโดยการลงทุนติดตั้งเครื่องจักร  
เช่น โรงงานกระดาษบูรพา  
ติดตั้งเครื่องผลิตกระดาษพิมพ์และ

เบียน มีกำลังผลิตประมาณ 80 ตันต่อวัน  
โรงงานกระดาษไทยพัฒนา กำลังติดตั้ง  
เครื่องผลิตกระดาษพิมพ์และเบียนขนาด  
กำลังผลิต 80 ตันต่อวัน

อุดสาหกรรมกระดาษนี้เริ่มต้น  
จากวัสดุที่เป็นพืช คือ ไม้ยืนต้นหรือ  
พืชล้มลุก เช่น ต้นสน (สองใบและ  
สามใบ) ต้นยากาดีปัดตัว ปอ พังข้าว  
กา กอ อ้อ หญ้าขาว ฯลฯ เป็นต้น หรือถ้า  
จะแบ่งประเภทของต้นไม้ที่ใช้เป็นวัตถุ  
ดิบในการผลิตเช่น กระดาษก็จะจัดแบ่ง  
ได้เป็น 2 ประเภท คือ

- ไมเนอร์อ่อน (Soft wood)
- ไมเนอร์แข็ง (Hard wood)

ไมเนอร์อ่อนนี้ส่วนมากจะเป็น  
ต้นไม้ในเขตหนาว เช่น สนสองใบ  
หรือสนสามใบขึ้นเป็นพัก coniferous  
wood ไมเนอร์อ่อนจะประกอบด้วยเส้นใย  
(fiber) ท้อบู่ในเนื้อไม่มีความยาวเฉลี่ย


3-4 มิลลิเมตร ส่วนไมเนอร์แข็งนี้ได้  
แก้ต้นยางพารา ต้นสัก เป็นต้น ขึ้น  
เป็นพัก deciduous wood มีเส้นใยที่มี  
ความยาวเฉลี่ย 1-1.5 มิลลิเมตร

เกี่ยวกับไม้

ส่วนประกอบหลักของเนื้อไม้ทุก  
ประเภทจะประกอบด้วยสารเคมี 4 ชนิด  
คือ

- เซลลูโลส (Cellulose)
- ไฮเมเซลลูโลส (Hemicellulose)
- ลิกนิน (Lignin)
- สารสกัดได้ (Extractives)

เซลลูโลสประกอบด้วยโมเลกุลของ  
cellulose unit ต่อเรียงกันยาวมากเป็น  
สารโพลีเมอร์ ไฮเมเซลลูโลสประกอบ  
ด้วยโมเลกุลของน้ำตาลประเภท hexose



ตารางที่ ๑ เกี่ยวกับไมเนอร์อ่อนและไมเนอร์แข็ง

	เซลลูโลส	ไฮเมเซลลูโลส	ลิกนิน	สารสกัดได้
อ่อน	42%	23%	29%	4%
แข็ง	45%	34%	21%	-

### ๔ ขั้นตอนการผลิตเยื่อ

- การเตรียมวัตถุดิบ  
วัตถุดิบหลักได้แก่ไม้ไม่ว่าจะเป็น  
ลักษณะแข็งเนื่องข้อนอย่าง เช่น ไม้สน  
หรือเป็นเส้น เช่น พังข้าว จะต้องทำการ  
ตัดหรือทำให้วัตถุดิบมีขนาดพอสมควร  
ทั้งน้ำไปใช้ในการผลิตเยื่อ ตามนั้น  
ไม่ท่านบนหònหรือบนชั้นก็ต้องนำมายัง  
ถูกเปลือกออกก่อนเช่น เครื่องสับสับ  
ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ (chipping) ชิ้นใหญ่  
เล็ก ๆ เรียกว่า chip

เพนตอส แบบอ่อน ๆ ไม่ใช่ glucose  
galactose, manose, arabinose ต่อ  
เป็นสายขาว

ลิกนินเป็นสารจำพวก high polymer  
สร้างหัวช้อนมาก ในเนื้อไม้  
จะเกะกะมีลิกนินแทรกอยู่ระหว่าง  
หัวหนานหัวเป็นสารยึดเส้นใยให้

สารสกัดได้เน้นพบรากในไมเนอร์  
ประกอบด้วยสารจำพวก resin acid,  
acid, fatty acid เป็นต้น

### ๒. การคุณเบื้อ

หลังจากเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ส่งไป  
ยังหม้อคุณเบื้อหรือขี้เจือ (Digester)  
ซึ่งทั้งแบบ batch และแบบ continuous  
การคุณเบื้อจะต้องใช้สารเคมีสมมูล  
เข้าไปด้วยและใช้ไอน้ำที่ความดันสูงคั่ม  
เป็นระบบเวลานานพอจะทำให้ชั้นไม้  
สุกเกิดการแตกออกเป็นเส้นใย (defibe-  
red) ได้ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการคุณ  
เบื้อจะมีหลายประเภท คือ กาววัตถุดิบและ  
ชนิดของเยื่อท่องการ

## ตารางที่ 2 ขบวนการศัมภ์เชือด้าง

สารเคมี

```

graph TD
    SA[1 Sulfurous Acid] --> AS[Acid Sulfite]
    SA --> NS[Neutral Sulfite]
    NS --- BS[Bisulfites of Calcium,  
Magnesium, Ammonium]
    NS --- M[Magnefite]
    NS --- SB[Sodium Bicarbonate]
    NS --- SS[Sodium Sulfite]
    NS --- SC[Sodium Carbonate]
    SS --- K[Kraft]
    SS --- SH[Sodium Hydroxide]
    SH --- S[Soda]
  
```




รูปที่ 3 หม้อกนเซอกราฟท์แบบห่อเนื่อง

๓. การค้างร่องเมือง

หลังจากต้มเย็นเรียบร้อยแล้วก็ต้อง<sup>๔</sup>  
สังยิ่งไปถลางเข้านายตามนั้นเยือกทัดก้างอยู่<sup>๕</sup>  
ออกให้หมด หลังจากนั้นก็ไปผ่าน<sup>๖</sup>  
ตะแกรงร่อนเย็นแบบต่างๆ เพื่อร่อนเอา<sup>๗</sup>  
ชันไม่เกิดตนไม่สุกไม่แตกเป็นเส้นๆ ใจออก<sup>๘</sup>  
ให้หมด เผื่อในขันดอนจะมีสนาน้ำตาล<sup>๙</sup>

ขบวนการต้มเยื่อทุกขบวนการ  
สามารถใช้งานอย่างประหดท์ได้ถ้าหากมี  
การนำสารเคมีใช้ไม่เหมาะสมกับคุณ ด้วย  
อย่างเช่น การต้มเยื่อด้วยโซดาไฟจะมี  
โซดาไฟส่วนหนึ่งที่ใช้ไม่เหมาะสมกับคุณ  
น้ำด่างเยื่อหัวน้ำดำ (Weak Black  
Liquor) ซึ่งจะนำไปเข้าหม้อต้มระหว่าง  
นาค่าเพื่อทำให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นและ  
ส่งนาค่าเข้มข้นเข้าไปเผาในหม้อไอน้ำ  
ท่อออกแบบมาเพื่อเชือเพลิงกิ่งไม้ดิน  
โดยเฉพาะ ในนาค่าเข้มข้นนี้จะประ<sup>ชั้น</sup>  
กับด้วยสารอินทรีย์ (organics) ต่างๆ  
ที่คลายออกมากจากน้ำในชั้นจะเป็น



รูปที่ 4 ขบวนการน้ำสารเคมีกลับคืน

#### 4. การฟอกเย็บ

ถ้าทั้งการผลิตเชื่อมทุกสาขาวัสดุคง  
น้ำเยื่อไปฟอกให้ขาว ขบวนการฟอกเยื่อ<sup>4</sup>  
ทันนี้มีใช้ได้แก่ ขบวนการ CEHED

C = Chlorination ฟอกฟุลวัน

E = Alkali Extraction ถึงไขดาไฟ

H = Hypochlorite អេណូក្រុង

D = Chlorine Dioxide ฟอกก์ดอร์น  
ไดออกซิไซด์


ในหอแรกเป็นการฟอกด้วย  
คลอรีน หลังจากนั้นนำไปฟอกด้วย  
ด้วยโซดาไฟ การฟอกสองขั้นตอนนี้  
เพอดึงเอากินน้ำที่คงเหลืออยู่หลัง  
เบื้องอก หลังจากนั้นก็เป็นการรีด  
น้ำยาฟอกขาวไว้ไปปั๊บจะฟอกเสร็จ  
แล้วนองจากความขาวของ  
ที่ได้ยังไม่น่าพอใจและเพื่อให้ได้  
ความขาวสูงโดยที่ตัวเส้นใยไม่เสีย

กระบวนการ (degradation) ซึ่งต้องใช้ ออกซิเจนไดออกไซด์ ( $\text{ClO}_2$ ) พอก กากาชั่นคุณสมบัติความงามฯไป ไม่ทำให้กวนภาพด้านความเนียน ยังคงใช้ผลิต


หลังจากฟอกเบื้องต้นนำไปทำเป็น โอดิจัทเทาเบนแฟนแห้งหรืออบเชก ที่มีความชันร้าว 50% เพื่อส่ง ให้แก่โรงงานกระดาษ

### ขั้นตอนการผลิตกระดาษ

เมื่อโรงงานผลิตเบื้องต้น นำ ผงลูกค้าซึ่งก่อโรงงานผลิตกระดาษ วิธีการทำกระดาษแบ่งออกเป็นขั้น ต่อๆ ดังนี้



รูปที่ 5 ระบบฟอกเบื้อง CEHED



รูปที่ 6 เครื่องผลิตกระดาษ

### การเตรียมเบื้อง

ให้น้ำเยื่อมาต์ให้กระชาดตัวในน้ำ จากนั้นก่อส่งไปปับดในเครื่องบดเบื้อง (beater) จุดประสงค์ในการบดเบื้อง ให้เส้นใยถูกตัดให้มีขนาดสั้นลงและ แตกแยกทำให้มีขนาดเล็กลง ในเรื่องความอ่อนตัวมากขึ้นเนื่องจาก กระดาษ หลังจากบดจนได้ที่แล้ว ทำการบดเบื้องเพื่อให้มีสภาพเหมาะสม ให้ของกระดาษ เซ่น กระดาษทำ สอง (สีขาว) กระดาษหนังสือ กระดาษปอนด์ขาว กระดาษแข็ง ซึ่งย้อมจะมีคุณสมบัติของการ ใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้อง

ทำการเติมสารเคมีหลายประภากเพื่อปูร์ แต่งเบื้อง เช่น ชันสน (rosin) และสารสี เพื่อบังกันการตัดซึ้งของเหลว (Sizing) กระดาษพิมพ์เขียนก็อปปุกชนิดจะต้อง ทำให้กระดาษมีตัวการตัดซึ้งของเหลว พอสมควร นอกจากนี้มีการเติมสีเพื่อ ป้องกันกระดาษใหม่สหรองไส้แตนอยู่เพื่อ ให้แคดสวยงาม เช่น ไดสีน้ำเงินและ สีม่วงเพื่อขับสีเดื่องที่ปรากฏอยู่ในเนื้อ กระดาษ ทำให้แลดูขาวขึ้น (grey) ทั้งๆ ความเป็นจริงจะออกไปทางสีเทา ถ้าหาก ต้องการให้กระดาษมีความเนียน (Smoothness) เพิ่มขึ้นก็ต้องเติมสารเพิ่มความ เนียนบางประภากลางไป เช่น modified starch gum arabic ดำเนินการผลิต กระดาษเพื่องานพิมพ์ของงานพิมพ์นั้น ชนิดมีสารจำพวกดินขาว (Kaolin) แกลลเซี่ยมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ ) Titanium Dioxide ( $\text{TiO}_2$ ) ซึ่งจะเป็น filler ใส่ลง ในกระดาษเพื่อทำให้มีน้ำหนัก คุณภาพ ที่มีพิมพ์ได้ดี เพิ่มความทึบแสงในการ พิมพ์ (Opacity) ของงานกระดาษ


### 2. การผลิตเบื้องแฟนกระดาษ

เมื่อได้เตรียมเบื้องจนได้ที่แล้วก็ส่ง เข้าเครื่องผลิตกระดาษเพื่อทำให้เป็น แผ่นโดยจะส่งเข้า headbox เพื่อ 逈ออกเบื้องแฟนบางๆ บน wire ซึ่งจะ

DOUBLE DISK REFINER



รูปที่ 7 เครื่องบดเบื้องแบบหนัง




รูปที่ 8 ไกด์แกรมเครื่องผลิตกระดาษ

วิจัยนอยู่ตลอดเวลา การเกิดเบ็นแผ่นกระดาษบน wire นักด้ายกับการทำกระดาษสาของไทย คือใช้เศษกระดาษ ลวดคาดตัด ตอกน้ำเยื่อให้และติดตะแกรงชั้นนอกเป็นแผ่นอกกว้างได้ เมื่อนำเยื่ออยู่บน wire จะมีการดึงน้ำออกจากด้านถ่าง (drainage) ซึ่งจะทำให้แผ่นกระดาษเร็วแห้ง หลังจากออกจาก wire และวิ่งเข้าสู่ press section มีลักษณะเป็นลูกกลงขนาดใหญ่ส่องลูกกอกกันอยู่โดยมีผ้าสักหลาด (felt) หนารองรับอยู่เพื่อไม่ให้กระดาษขาด การกัดน้ำบนเอ็นทอยู่เนื่องกระดาษของมากขึ้น ตามมาตรฐาน ประเภทของกระดาษ

ผลิตจากpress 8ชุด เนื้อกระดาษที่เบิกามาต 4 เมื่อออกจาก press จะมี dry content อยู่ในช่วง 40-45% หลังจากนั้น ต้องนำไปอบแห้งในอุกอบ (dryer) ซึ่งเป็นอุกอบทรงกระบอกทรงกลม ภายในอุกอบจะใช้ไอน้ำที่มีแรงดันปานกลางจนถึงแรงดันสูงในการอบกระดาษให้แห้ง ในเครื่องผลิตกระดาษจะต้องมีอุกอบ จำนวนมากขึ้นกับความหนาของกระดาษ หรือกำลังผลิต ของเครื่องผลิตกระดาษ กระดาษที่ออกจากอุกอบ จะมีความชื้น (moisture) อยู่ในช่วง 5-10% ขึ้นกับ กระบวนการที่ใช้ในกระบวนการอบ (Coating) เพื่อให้กระดาษมีกำลังสีสัน กระดาษที่หากเคลื่อนเรียกว่ากระดาษอาร์ต (C-Paper) ซึ่งจะเห็นได้ตามวิธีการที่นำไป

### 3. การแปรรูปกระดาษ

หลังจากผลิตกระดาษออกเบิกามา ให้ผู้แปรรูปกระดาษนำกระดาษไปอบแห้งแล้วจะมีการนำกระดาษไปอบแห้ง ให้แห้ง เนื่องจากกระดาษที่ได้ หรือนำไปตัดเป็นแผ่นเป็นร่อง นำไปใช้งานหรือแปรรูปต่อ สำหรับกระดาษที่มีความชื้นสูง กระดาษพิมพ์และเบียนที่เนื้อกระดาษในเครื่องผลิตกระดาษจะต้องมีอุกอบ จำนวนมากขึ้นกับความหนาของกระดาษ หรือกำลังผลิต ของเครื่องผลิตกระดาษ กระดาษที่ออกจากอุกอบ จะมีความชื้น (moisture) อยู่ในช่วง 5-10% ขึ้นกับ กระบวนการที่ใช้ในกระบวนการอบ (Coating) เพื่อให้กระดาษมีกำลังสีสัน กระดาษที่หากเคลื่อนเรียกว่ากระดาษอาร์ต (C-Paper) ซึ่งจะเห็นได้ตามวิธีการที่นำไป



รูปที่ 9 การแปรรูปกระดาษ

ที่ค่าวิเคราะห์เบ็นการสรุปเงื่อนโดย  
ข้อของอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ  
เท่านั้น ถ้าหากจะเขียนให้ละเอียดกว่านี้

ก็จะกินเนื้อที่มากไป ขอสาระนี้มีอยู่ในประเทศเมริกา แคนาดา เยอรมันและกระดาษข้าวในอุตสาหกรรม สถาบัน พื้นถนนและญี่ปุ่นจัดทำขึ้น สำหรับนักวิชาการและนักวิจัย โดย อุตสาหกรรมหลักของประเทศ